荔湾逢源“7·9”一般触电事故 防范和整改措施落实情况 评估报告

2023年7月9日19时左右，荔湾区龙津西路337号之七首层“味然香”餐饮店内发生一起触电事故，造成1人死亡。

事故发生后，荔湾区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查工作，并于2023年9月4日批复同意事故调查组提交的《荔湾逢源“7·9”一般触电事故调查报告》（以下简称《事故调查报告》）。

为确保各责任单位认真落实整改，预防生产安全事故再次发生，根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）和《国务院安委会办公室关于印发〈生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法〉的通知》（安委办〔2021〕4号）（以下简称《评估办法》）的有关规定，广州市荔湾区安全生产委员会办公室牵头开展荔湾逢源“7·9”一般触电事故防范和整改措施落实情况评估工作。

评估组对评估对象的责任追究、事故防范和整改措施的落实情况进行了评估，现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

（一）成立评估组

2024年8月7日，广州市荔湾区安全生产委员会办公

室牵头成立评估工作组，评估工作组组长由区安委办副主任、区应急管理局副局长担任，成员单位由区应急管理局、区科工信局、区商务投促局、区市场监管局、区公安分局、区总工会、荔湾供电局以及逢源街道办事处组成。评估工作组依据《评估办法》，委托第三方专业技术服务机构协助开展相关评估工作。

（二）确定评估对象及评估内容

1. **确定评估对象。**根据《事故调查报告》，确定此次评估对象为：翁某伦（广州市味然香餐饮管理有限公司主要负责人）、邹某黎（龙津西分公司安全生产管理人员）、广州市味然香餐饮管理有限公司龙津西分公司（以下简称“龙津西分公司”）、广州市荔湾区安全生产委员会办公室（以下简称“区安委办”）、广州市荔湾区商务和投资促进局（以下简称“区商务投促局”）和逢源街道办事处。

2. **确定评估内容。**逐项对照《事故调查报告》有关内容，编制责任追究情况检查清单、落实事故防范和整改措施检查清单内容。

（三）开展评估工作

1. 评估组通过走访现场、资料审查等方式了解龙津西分公司落实责任追究、事故防范和整改措施的具体举措及工作成效。

2. 评估组通过查阅区商务投促局和逢源街道办事处关于落实事故责任追究和整改措施的文件资料，整体评估相关政府部门事故防范和整改措施及责任追究建议的落实情况

况。

二、总体评估意见

从荔湾逢源“7·9”一般触电事故责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认为：“7·9”事故结案后，各相关单位能够对照《事故调查报告》，逐一落实防范和整改措施及责任追究建议，总体达到了“事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过”的事故调查处理原则要求。

（一）龙津西分公司针对《事故调查报告》中所指出的事故成因及存在的问题，尚未提交相应的整改报告。鉴于相关单位在评估时尚处于停业状态，并已进行营业场所的转让，故不再对龙津西分公司进行评估。

（二）区商务投促局和逢源街道办事处多措并举，履行监管责任，在一定程度上避免其他同类生产安全事故的发生。

三、责任追究意见落实情况

评估组通过查阅责任追究的相关文件，已明确《事故调查报告》中有关责任单位及人员的处理情况，具体如下表：

序号	责任单位或责任人员	追究内容	落实情况
1	翁某伦 (味然香公司主要负责人)	对事故的发生负有主要领导责任。建议由区应急管理局依据规定，对其给予行政处罚。	区应急管理局已对其违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项的规定，作出处罚人民币48000元的行政处罚。 翁某伦已于2023年12月08日缴清了48000元罚款。

序号	责任单位或 责任人员	追究内容	落实情况
2	邹某黎 (龙津西分 公司安全生 产管理人 员)	对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据规定,对其给予行政处罚。	区应急管理局已对其违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第(二)项、第(五)项和第五十九条的规定,作出处罚人民币13680元的行政处罚。 邹某黎已于2023年12月08日缴清了13680元罚款。
3	龙津西分公 司	对事故的发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据规定,对其给予行政处罚。	区应急管理局已对其违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第八十一条、第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款等规定,作出处罚人民币350000元的行政处罚。 龙津西分公司已于2023年12月08日缴清了350000元罚款。
4	区安委办	依据相关规定,对逢源街道办事处进行约谈。	2023年7月18日,区安委办对逢源街道办事处进行约谈。
5	逢源街道办 事处	建议由逢源街道办事处对龙津西分公司的负责人和安全管理人员进行约谈,督促其及时依法整改发现的问题。	逢源街道办于2023年7月31日对翁某伦进行约谈,于2023年9月1日对邹某黎和产权人进行约谈。

四、责任单位事故防范和整改措施落实情况

评估组通过资料审查、查阅文件等方式,针对“7·9”事故的发生原因及事故后落实事故防范和整改措施情况开展评估工作。

2023年9月5日,产权人与广州市味然香餐饮管理有限公司龙津西分公司承租代表解除租赁合同,并签署了终止协议。产权人委托第三方专业机构对既有电气线路进行专业拆除作业,并依据相关规范重新设计布设线路,以确保用电安全。

鉴于龙津西分公司在评估工作开展之前,已实施停业并完成了营业场所的转让手续,实质上已不具备重新开业的条件,从客观来说,该涉事单位已不存在安全隐患问题。

故不再对龙津西分公司进行评估。

五、事故教训汲取及举一反三工作情况

“7·9”事故调查处理结束后，各评估对象深刻汲取事故教训，其中逢源街道办事处通过开展整治工作、组织开展安全警示教育等方式，多措并举、举一反三加强安全管理监管，依法查处违法违规行为，全面排查整治，在一定程度上避免其他同类生产安全事故发生。

事故责任单位及相关政府部门事故教训汲取及举一反三工作情况具体如下：

（一）区商务投促局

1. 深刻汲取事故教训，加强风险研判

一是加强学习增强工作责任意识。经常性通过局党组中心组学习、局党组会议、局安全生产工作例会等形式传达学习安全生产相关议题，主动研判、分析区内餐饮领域安全风险变化，落细落实各项防范应对措施。

二是强化安全生产工作分析部署和专题研判。每周定期召开安全生产工作专题会议，及时推进安全生产工作阶段性重点事项，分析当前安全生产风险形势，研究下一步的工作措施，同时将具体任务明确责任科室和责任人，逐项抓好落实。

2. 强化工作措施，督促企业落实安全生产主体责任

一是全员出动细化落实检查工作。自2023年起，区商务投促局针对安全事故，迅速制定并执行了多项安全检查方案，包括对重点餐饮企业及商业综合体的抽查，督促企

业落实消防安全。2024年，区商务投促局进一步强化了安全生产检查，制定了详细的工作计划和三年行动方案，将餐饮企业列为重点检查对象，重点检查餐饮企业生产安全责任制、燃气安全设施、消防设施。2024年截止至7月，区商务投促局已出动225人次对包括商场在内的117家餐饮等场所进行安全生产督导检查。

二是联合街道形成监管工作合力。自2023年以来，区商务投促局多次举办荔湾区餐饮企业燃气安全会议，并发布相关工作方案及函件，要求街道督促餐饮企业执行燃气安全措施。同时，与花地街、石围塘街、冲口街等合作，对餐饮企业进行联合抽查，重点在商贸领域、餐饮企业和节假日进行实地检查。

三是借助专业力量强化督导力度。2024年以来，区商务投促局依法依规委托第三方专业机构对辖区内的大型商场超市、餐饮、再生资源回收企业开展安全生产隐患排查。截止至2024年9月10日，已检查总数370家，其中再生资源企业127家、餐饮店233家、大型商超10家，已对排查出的安全隐患发函通知街道督促整改落实。

3. 全面提升，开展餐饮企业安全教育培训

一是多频次举办培训会议。区商务投促局分别于2023年11月23日及2024年3月29日、6月20日、8月15日、9月9日召开了5场次的荔湾区餐饮企业燃气安全工作培训会，累计对超过600家餐饮企业进行了专业的培训。2024年8月15日，区商务投促局邀请省燃气安全专家讲课，联

合区城市管理和综合执法局、街道共同为区内餐饮企业开展新一轮燃气安全培训，共为超过 160 家餐饮企业提供了培训。

二是大范围开展安全规定宣传。重点督促大型餐饮企业规范使用燃气，在日常走访和抽查中发放《餐饮企业燃气使用安全九提示》、《餐饮场所管道天然气安全用气宣传手册》、《餐饮场所瓶装液化石油气安全用气宣传手册》等，提醒企业重视并落实安全生产工作。并在日常走访餐饮企业和专题工作会议上强调安全生产的重要性，强化提升宣传的有效性和针对性，提升荔湾区餐饮企业的安全生产管理水平。

（二）逢源街道办事处

1. 督促事故单位科学及时消除漏电风险等安全隐患

逢源街道办事处安监中队分别于 2023 年 7 月 31 日约谈味然香餐饮管理有限公司龙津西分公司负责人，9 月 1 日再次约谈“味然香”餐饮公司现场安全管理负责人邹绍黎、产权人陈俊德，并强调必须委托具备相应资质的第三方机构及其专业人员对现场电路进行彻底整改，在整改工作完成并经相关部门验收合格之前，严禁其他人员进入该区域。

2. 开展一轮针对餐饮行业的安全生产专项整治行动

事故发生后，逢源街道办事处高度重视，深刻吸取事故教训，认真组织落实整改工作要求。2023 年 7 月 17 日，由党工委书记主持，组织各科室、各社区负责人参加，全街性安全生产、消防安全工作推进会，并再次进行强调要

强化餐饮场所、建筑施工、消防安全等重点领域安全治理，加强部门联动、隐患排查及安全宣传等工作。2023年7月21日，由办事处主任主持，各社区负责人，社区网格员参加，全街性用电安全专项整治工作会议，对全街进行工作部署，会后班子成员带队，各科室及社区开展专项行动，拉网式对辖内经营场所开展大排查大整治工作，并派发宣传单张宣传用电用气安全。

3. 提升执法队伍发现隐患问题能力，依法严格执法

逢源街道办事处高度重视执法力量建设，从执法办抽调两名执法人员到安监中队，充实安全生产执法力量，8月18日专门组织召开执法业务交流会，派执法骨干到区应急局接受业务培训，开展日常巡查，行动中行政执法立案3宗。

六、评估发现的主要问题

评估组在此次评估工作中未发现评估对象在安全管理及安全监管方面存在突出问题。

七、相关工作建议

建议有关部门持续加强餐饮企业的安全管理及监管工作，进一步夯实企业安全生产的主体责任，确保安全风险的预防和隐患排查治理工作得到有效执行，同时督促并提醒餐饮企业严格执行用电、用气等场所的安全措施。