

广州市荔湾区人民政府昌华街道办事处

昌华街关于广州市“四治”综合督导组 交办单（第 100 号）处理情况的报告

广州市“四治”综合督导工作第三督导组：

2018 年 12 月 19 日，收到广州市“四治”综合督导工作第三督导组问题交办单第 100 号，立即由昌华街道办事处牵头，会同荔湾区水务和农业局对交办问题进行处理。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

投诉内容是“反映昌华街泮塘路新都里 1 巷 4 号屋主从该屋化粪池接管到附近污水井。”

经核查，群众反映私接管道问题属实。管道施工位置位于泮塘路新都里一巷 4 号旁的空地，管道由该处接入，延伸至新都里一巷 6 号对出位置的市政排污井。2018 年 12 月 18 日上午，现场核查时发现，路面开挖位置已用水泥重新铺上，剩下接入口位置裸露在外，管道接驳工程接近完工。

二、调处情况

（一）针对泮塘路新都里一巷 4 号私接管道问题，我街此前曾收到相关信访求助，并做出如下处理：

1. 2018 年 12 月 18 日上午，昌华街城管科联合街综合执

法队工作人员、泮塘社区居委会到场进行核查，现场要求施工方立即停止施工，并与新都里一巷4号业主进行沟通；

2. 2018年12月18日下午，昌华街城管科工作人员联系区水务和农业局市政设施管理中心及给排水管理科，并将情况进行反馈。针对上述情况，区水务排水科相关工作人员表示：需私自接驳方到区水务部门办理接驳核准相关手续，若对市政设施构成危害，将依照相关法律法规对私自乱接驳的市民进行处罚，若不构成危害，则直接办理排水接驳核准意见书即可；

3. 2018年12月19日下午，约谈新都里一巷4号户主，将水务部门反馈意见进行转达，现场指引市民办理排水接驳核准手续相关流程，并督促其尽快进行办理。

（二）2018年12月20日下午，会同区水务和农业局市政设施管理中心、泮塘社区居民委员会对该址私接管道问题进行复查，现场未见复工情况。区水务和农业局现场要求新都里一巷4号户主办理排水接驳核准手续，并增加三级沉淀池及水质检测井，以防止环境污染。

三、下一步工作

（一）督促责任方办理排水接驳核准手续及增设相关设备，主动沟通，做好协调工作，加快解决交办问题；

（二）加强巡查与监管，跟进交办问题后续处理；

（三）加强与各职能部门的联动，定期开展相关专项联合整治行动。

特此报告。

附件：现场照片

荔湾区人民政府昌华街道办事处

2018年12月20日

(联系人：冯华锋，联系电话：020—81946948)

公开方式：免于公开

抄送：顾伟星副区长

广州市荔湾区昌华街道办事处

2018年12月20日印

附件:

现场照片



拍摄时间	2018 年 12 月 18 日	拍摄地点	泮塘路新都里一巷 4 号
------	------------------	------	--------------

拍摄说明	一巷 4 号旁接驳管道工地现场情况
------	-------------------



拍摄时间	2018 年 12 月 18 日	拍摄地点	泮塘路新都里一巷 4 号
------	------------------	------	--------------

拍摄说明	街城管科、街执法队要求一巷 4 号业主立即停工
------	-------------------------

现场照片



拍摄时间	2018 年 12 月 19 日	拍摄地点	昌华街城管科
------	------------------	------	--------

拍摄说明	约谈一巷 4 号业主，要求整改
------	-----------------



拍摄时间	2018 年 12 月 20 日	拍摄地点	泮塘路新都里一巷 4 号
------	------------------	------	--------------

拍摄说明	区水务和农业局工作人员要求户主整改
------	-------------------