

广州市荔湾区农业农村和水务局

A 类

穗荔农水函〔2020〕66 号

荔湾区农业农村和水务局对荔湾区十六届人大七次会议代表建议第 2171 号的答复

贺春晖等代表：

你们提出的关于解决东海南路内涝点问题的建议收悉，现答复如下：

一、东海南路内涝情况

经查，在雨天容易发生路面积水点为东海南路 9 号人山人海酒家对开位置，该路段上的雨水管网权属单位应为西郊经济联社，目前尚未纳入市政公共排水设施管养；污水管网管养单位为市排水公司西区分公司。经检查发现，雨水排水检查井、雨水口积淤严重，存在排水不畅问题。雨水管道为 D300~500 毫米，经摸查判断，东海南路排水分为南北两端流向，南段疑在五秀路口对开汇入珠江，北段在 39 号附近对开汇入珠江。现场还发现东海南路 9 号经营商户有一条排水管直排路面，没有接入排水管网，造成路面存在积水。

二、解决措施

（一）已请属地街道办事处督促东海南路 9 号人山人海园林酒家对排水管直排路面问题进行整改，规范排水行为。

（二）为提高该路段排水设施管养水平，我局已将该路

段列入第三批次排水移交范围，拟交由市排水公司管养。下一步，我局将加快移交进度，争取早日纳入公共管养，以解决该路段因排水养护缺失而引发内涝问题。

（三）在市排水公司正式接管前，建议由属地街道办事处督促雨水管网权属单位西郊经济联社落实养护责任，以保障该路段排水畅通。

（四）我局已于7月中旬，积极协调市排水公司对该情况予以支持，按特事特办的原则，对东海南路人山人海段进行疏通，疏通现场发现大量淤泥积聚管网内部，严重堵塞管网，导致该段排水管网丧失使用功能。经向属地街道了解，该路段疏通后，排水情况得到明显改善，未再发生内涝问题。

（五）我局将督促市排水公司加大周边市政公共排水设施的巡查力度，如发现管网堵塞情况立即安排疏通。

感谢代表们对我区水务工作的支持。


广州市荔湾区农业农村和水务局

2020年9月9日

（联系人：胡纤，联系电话：81499627）

与人大代表沟通情况登记表

领銜代表姓名：贺春晖

建议标题：关于解决东海南路内涝点问题的建议

建议编号：第 2171 号

沟通方式及 沟通的领导 (上门拜访\ 邀请座谈\电 话\邮件等)	沟通时间	代表是否同 意将答复公 开	代表对答复 稿是否满意	具体意见
电话	9 月 4 日	同意	满意	无

填报单位：荔湾区农业农村和水务局

填报人：胡纤

联系电话：81499627

2020 年 9 月 4 日

备注：该登记表须加盖单位公章与答复文件一并报区人大常委会选举联络人事任免工委会，区政府督查室。

建议办理情况征询意见表

编号	2171	建议 题目	关于解决东海南路内涝点问题的建议
您对承办单位的答复：满意（）基本满意（）不满意（）			
您对承办单位答复的具体意见：  代表签名：_____ 年 月 日			

- 注：1. 本表承办单位书面答复代表建议时附送，每件代表建议一式五份，代表联名提出的，只附送领衔人。
2. 本表由代表自己填写，不够填写的，可另纸书写。
3. 填写后请于 10 天内寄送区人大常委会选举联络人事任免工作委员会二份、区政府督查室二份（中山七路 328 号，邮编：510145），代表所在街道人大工委一份。（也可全部交由街道工委转交）

公开属性：主动公开

抄送：区人大常委会选举联络人事任免工委，区政府督查室，桥中街道联组，区住建局。

广州市荔湾区农业农村和水务局办公室

2020年9月9日印发
