

# 车辆检修单

委托单位	广州市荔湾区人民政府西村街道办事处		
检修单位	广州市柯益电动车有限公司		
联系人/电话	刁国平/18024666879		
检修人员	刁豪岷	检修时间	2023-2-1
检修地点	广州市荔湾区西湾路 151 号		
受检车辆编号	X045170442-439		
受检车辆基本信息			
该车辆购置时间为 2017 年 4 月，截止目前已使用六年，车辆型号为 LQX045。			
检修报告			
检修记录	1、车辆在拆解过程发现以下问题（见下图）		
			
▲ 电池老化损坏需更换			



▲ 外壳严重开裂



▲ 轮胎损坏



▲ 座椅损坏



▲ 底盘多处老化损坏

维  
修  
建  
议

1、电池老化损坏需更换，圣阳 6V170Ah 免维护电池 8 块×950 元=7600 元（以旧换新）。电池整组保修壹年。

2、外壳严重破裂需重塑承重梁和外壳玻璃钢件。修补塑型玻璃钢外壳 1 项 3500 元，刮灰打磨 800 元，整车喷漆三种颜色：白色漆 8 副×300 元=2400 元，灰色漆 2 副×300 元=600 元，公安蓝漆 5 副×300 元=1500 元。因工程量巨大且修补过程会产生大量烟尘和油漆气化颗粒，需要把车辆拖回我司进行修复，拖车费 1 项 1200 元（来回）。

	<p>3、减震器、方向机、斜拉杆和转向中央摇臂严重腐蚀需更换。前减震 2 套×520 元=1040 元，方向机 1 台 950 元，斜拉杆 2 条×280 元=560 元，中央摇臂 1 套 550 元。</p> <p>4、刹车系统需深度保养，需更换刹车总泵 1 个 380 元，刹车分泵 6 个×80 元=480 元，刹车片 8 片×75 元=600 元，刹车油 1 瓶 80 元，调试刹车 1 项 120 元。</p> <p>5、免费固定脱落座椅和线路检查。</p> <p>以上价格一共 22360 元（贰万贰仟叁佰陆拾元整），此价格含税含安装。</p>
<p style="text-align: center;">检 修 审 核</p>	<p style="text-align: center;">检修人员：刁豪岷</p> <p style="text-align: right;">2023 年 2 月 1 日</p> <div style="text-align: center;">  <p>检修单位（盖章）：</p> </div> <p style="text-align: right;">2023 年 2 月 1 日</p>