

广州市荔湾区岭南街市容环境卫生站车辆报废证明

兹有广州市荔湾区岭南街市容环境卫生站委托我司对其停放在大同路车场的破旧车辆进行检测维修，我司专业人员到场检测后，认定场内 21 辆车辆（详见下表）已严重破损，无法修复，符合报废条件。

特此证明。

序号	名称	规格型号	单位	检测情况	车架号	备注
1	三轮单桶电动车	2600*920*1050	辆	损坏严重，无法修复	模糊不清，无法分辨	
2	三轮单桶电动车	2600*920*1050	辆	损坏严重，无法修复	模糊不清，无法分辨	
3	三轮单桶车	CT30004	辆	损坏严重，无法修复	模糊不清，无法分辨	
4	三轮单桶车	CT30004	辆	损坏严重，无法修复	模糊不清，无法分辨	



5	三轮单桶车	CT30004	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
6	三轮两桶电动车	2810*960*1130	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
7	三轮两桶电动车	2810*960*1130	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
8	三轮两桶车	ZT3102	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
9	三轮两桶车	ZT3102	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
10	三轮两桶车	ZT3102	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
11	6 桶驳运车	ZT4306	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
12	8 桶驳运车	GD1412005989	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
13	8 桶电池驳运车	模糊不清, 无法分辨	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
14	8 桶电池驳运车	模糊不清, 无法分辨	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	



15	8 桶电池驳运车	GD1412005998	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
16	高压清洗车	GD1501000112	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
17	高压清洗车	HLGYCX02-A	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
18	高压清洗车	HLGYCX02-A	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
19	高压清洗车	GD150102814	辆	损坏严重, 无法修复	模糊不清, 无法分辨	
20	电动扫路车	MN-E800W	辆	损坏严重, 无法修复	160211	
21	电动扫路车	MN-E800W	辆	损坏严重, 无法修复	160202	

广州市畅神汽车服务有限公司
2023 年 5 月 23 日

